

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Первомайского сельсовета на 18.03.2025**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	33422
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Таболичи, д. 36
Площадь жилого дома	26 м.кв.
Размер	5,2х5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	18.10.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, постройка, колодец износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	33410
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Замостяны, д. 12
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	6х7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	18.10.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай с пристройками, летняя кухня, колодец износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,50 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41442
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Довбенки, д.25
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	13.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай с пристройкой, дощатая постройка, колодец износ 75 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,15 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41450
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Довбенки, д. 28
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	13.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,22 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41638
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Довбенки, д. 33
Площадь жилого дома	20 м.кв.
Размер	4x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	13.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай износ 75 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41640
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Довбенки, д. 38
Площадь жилого дома	25 м.кв.
Размер	5x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	13.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай износ 85 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,31 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41652
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кудерки, д. 6
Площадь жилого дома	65 м.кв.
Размер	6,5х10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	13.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Фундамент, стены
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, полное раскрытие крыши
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,63 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41766
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Плянта, д. б/н
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	V
Грозит обвалом	X
Причины разрушения	Физический и моральный износ
Иные сведения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, частично разрушены, фундамент бутобетонный, полное раскрытие крыши
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай износ 85 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,33 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет